

(仮称)防災福祉センター建設工事

2月

撮影日

2月3日

断熱材吹付

| | |
|----------|------------------|
| 工事名 | (仮称)防災福祉センター建設工事 |
| 工種 | ウレタン吹付工事 |
| 測点 | 本棟 |
| ウレタン吹付状況 | |



撮影日

2月6日

外壁塗装



撮影日

2月8日

耐火塗装

| | |
|--------------|-------------|
| 工事名 | 印南町防災福祉センター |
| 工種 | 耐火塗装 |
| 測点 | 倉庫棟 柱 |
| 工程(上塗り)1回目 | |
| SPパワーシリコン | |
| ニトコ22-85C 塗布 | |



(仮称)防災福祉センター建設工事

2月

撮影日

2月8日

印南町議員視察



撮影日

2月8日

印南町議員視察



撮影日

2月8日

印南町議員視察



(仮称)防災福祉センター建設工事

2 月

撮影日

2月9日

大屋根葺き

工事名 (仮称)防災福祉センター建設工事
工 種 屋根工事
測 点 本棟
大屋根ピロティ
屋根金属製折板敷き込み完了



撮影日

2月9日

軽量鉄骨間仕切

工事名 (仮称)防災福祉センター建設工事
工 種 建具工事
測 点 本棟 符号:WD-7L
1階内部鋼製建具取付状況



撮影日

2月18日

PH階ルーバー取付

工事名 (仮称)防災福祉センター建設工事
工 種 金属工事
測 点 本棟
PH階ルーバー取付完了



(仮称)防災福祉センター建設工事

2 月

撮影日

2月18日

E
V
組
立

| | |
|--------|------------------|
| 工事名 | (仮称)防災福祉センター建設工事 |
| 工種 | EV工事 |
| 測点 | 本棟 |
| EV据付状況 | |



撮影日

2月22日

間
仕
切
ボ
ー
ド
張

| | |
|----------------|------------------|
| 工事名 | (仮称)防災福祉センター建設工事 |
| 工種 | 内装工事 |
| 測点 | 本棟 |
| 1階内部壁石膏ボード貼り状況 | |



撮影日

2月27日

天
井
ボ
ー
ド
張

| | |
|----------------|------------------|
| 工事名 | (仮称)防災福祉センター建設工事 |
| 工種 | 内装工事 |
| 測点 | 本棟 防災準備室 |
| 1階天井ダイロートン貼り状況 | |

