

個別施設計画

施設ごとの方針及びマネジメント期等一覧

(3) スポーツ・レクリエーション系施設

- ・ 印南町体育センター
- ・ 切目武道館
- ・ 遊水館

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	印南町体育センター	所属課	教育委員会
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
所在地	印南町大字印南2012	総延床面積 (㎡)	1,301.87
設置目的・役割	町民の体位向上と健全な心身の育成を図り体育、スポーツ、レクリエーション、その他の行事に供するとともに、相互の親睦を深めることを目的として設置する。		
根拠条例等	印南町立体育センター設置及び管理運営に関する条例		

(2) 施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費 (千円)	建築後60年後 建て替え費 (千円)
体育館	1,301.87	鉄筋コンクリート	1978/4/1	260,374	468,673

(3) 施設老朽化判定 (主な建物のみ表示)

現地 (目視) 調査による建物老朽化判定					
屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	健全度
A	A	A	A	A	100

(4) 実施計画

施設に係る 主な工事業 (予定含む)	実施年度	主な工事業	工事業費 (千円)	
	平成26年度	床研磨及びライン設置工事	1,188	
	平成27年度	天井モルタル修繕	350	
	平成29年度	印南町体育センター空調設備設置工事	154,299	
管理上の課題	現状、施設について大きな支障はないが、今後、適切な施設マネジメントのもと、継続的に維持管理を行う必要がある。			
今後のあり方	災害発生時の避難所に指定されており、今後も継続的に維持管理を行う。			
方針	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント期	—

(5) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

体育館		屋根・屋上	
アリーナ		ギャラリー	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	切目武道館	所属課	教育委員会
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
所在地	印南町大字西ノ地1287-1	総延床面積 (㎡)	219.90
設置目的・役割	町民の体位向上と健全な心身の育成を図り、体育、スポーツ、レクリエーションその他の行事に供するとともに相互の親睦を深めることを目的として設置する。		
根拠条例等	印南町立武道館設置及び管理運営に関する条例		

(2) 施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費 (千円)	建築後60年後 建て替え費 (千円)
体育館	219.90	鉄骨造	1982/4/1	43,980	79,164

(3) 施設老朽化判定 (主な建物のみ表示)

現地 (目視) 調査による建物老朽化判定					
屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	健全度
A	B	B	B	B	77

(4) 実施計画

施設に係る 主な工事業 (予定含む)	実施年度	主な工事業	工事業費 (千円)	
	平成26年度	屋根及び外壁等修繕		1,864
平成27年度	畳入れ替え修繕		2,860	
管理上の課題	現状、施設について大きな支障はないが、今後、適切な施設マネジメントのもと、継続的に維持管理を行う必要がある。			
今後のあり方	現状、施設について大きな支障はないが、今後、適切な施設マネジメントのもと、継続的に維持管理を行う。			
方針	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント期	—

(5) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

体育館		屋根・屋上	
内部		トレーニング室	

◆個別施設計画

(1) 施設概要

施設名称	遊水館	所属課	教育委員会
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
所在地	印南町大字西ノ地1288-1	総延床面積 (㎡)	171.60
設置目的・役割	町内の小中学校児童生徒及び一般市民の水泳技術並びに水泳能力の向上を図りもって心身の錬成と健康の維持、増進に期することを目的として、町民プールを設置する。		
根拠条例等	印南町民プール設置及び管理に関する条例		

(2) 施設を構成する主な建物及び更新等推計費用

建物名・棟名	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	建築後30年後 大規模改修費 (千円)	建築後60年後 建て替え費 (千円)
プール管理棟(更衣室等)	171.60	鉄骨鉄筋コンクリート	1996/4/1	34,320	61,776

(3) 施設老朽化判定 (主な建物のみ表示)

現地 (目視) 調査による建物老朽化判定					
屋根・屋上	外壁	内部仕上げ	電気設備	機械設備	健全度
C	C	B	B	B	62

(4) 実施計画

施設に係る 主な工事業 (予定含む)	実施年度	主な工事業	工事業費 (千円)	
	平成26年度	濾過ポンプ等修繕		427
令和3年度	プールサイド床修繕		9,000	
管理上の課題	現状、施設について老朽化による劣化があり、今後も引き続き利用していくための修繕費用の増加が予想される。また、地元小学校の児童たちも授業等で利用することから安全性も考慮し修繕を行う必要がある。			
今後のあり方	現状、施設について老朽化による劣化があるため、今後、適切な施設マネジメントのもと、継続的に維持管理及び必要に応じて改修を行う。			
方針	1	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。	マネジメント期	—

(5) 施設を構成する主な建物または劣化箇所

プール管理棟 (更衣室等)		屋根・屋上	
男子更衣室		プールサイド	