

# 印南町新庁舎建設工事

8 月

撮影日

8月16日

庁舎棟2F  
外壁側ウレタン  
吹付工事状況



撮影日

8月25日


庁舎棟屋上  
ウレタン塗膜防水  
工事状況



撮影日

8月26日

庁舎棟1F外壁  
タイル張り  
工事状況



# 印南町新庁舎建設工事

8 月

撮影日

8月26日

庁舎棟  
エレベーター  
据付工事状況



撮影日

8月28日

庁舎棟3Fテラス部  
アルミサッシ取付  
工事状況



撮影日

8月31日

吹付  
庁舎棟PHF  
塗装工事状況



# 印南町新庁舎建設工事

8 月

撮影日

8月31日

庁舎棟1F  
内装工事状況



撮影日

8月31日

敷地南側  
外構工事全景状況



撮影日

8月31日

現場内全景状況

