

# 印南町新庁舎建設工事

9 月

撮影日

9月6日

庁舎棟1F  
OAフロア  
完了状況



撮影日

9月19日

庁舎棟外部足場  
台風養生シート  
メッシュ  
防火めくり状況



撮影日

9月26日

庁舎棟2F  
防水工事状況  
タタキ



# 印南町新庁舎建設工事

9 月

撮影日

9月28日

庁舎棟1F  
内装工事状況



撮影日

9月28日

庁舎棟2F  
床セルフレベリング  
打設状況



撮影日

9月30日

庁舎棟3F  
内装工事全景状況



# 印南町新庁舎建設工事

9 月

撮影日

9月30日

車椅子使用者駐車場  
屋根化粧柱  
コンクリート打設状況



撮影日

9月30日

敷地西側  
法面整形工事状況



撮影日

9月30日

現場内全景状況

