

撮影日

4月11日

大屋根ピロティ
コンクリート
打設完了



撮影日

4月13日

大屋根ピロティ
コンクリート土間
カッター切り状況



撮影日

4月16日

東側里道
L型側溝
復旧状況



(仮称)防災福祉センター建設工事

4 月

撮影日

4月17日

倉庫棟2F
塗床施工状況



撮影日

4月19日

西側舗装下
路盤不陸整正
状況



撮影日

4月22日

南側進入路
歩道切下げ工事
完了



撮影日

4月26日

西側駐車場
舗装工事完了



工事名	(仮称)防災福祉センター建設工事
工 種	外構工事
測 点	西面
アスファルト舗装完了	

撮影日

4月27日

西側駐車場
ライン工事完了



工事名	(仮称)防災福祉センター建設工事
工 種	ライン工事
測 点	西面
ライン施工完了	

撮影日

4月28日

印南町防災
福祉センター
竣工

